

Sanierung kath. Kirche Hinwil

Kostenvoranschlag

Genauigkeit $\pm 10\%$, Beträge inkl. 8.1 % MWST

| | | |
|---|------------|--------------------|
| Baukosten BKP 1-6 | Fr. | 1'780'000.- |
| Fördergelder PVA BKP 701 | Fr. | - 40'000.- |
| Baukostenbeitrag Kirche Kt. ZH BKP 702 | Fr. | - 348'000.- |
| Baukosten abzgl. Fördergelder / Beiträge | Fr. | 1'392'000.- |




Datum 18. Oktober 2024

Inhalt


- Eckdaten
- Übersicht | Sanierungsperimeter
- Übersicht | Sanierungsperimeter Kirche
- Übersicht | Sanierungsperimeter Pfarreiheim
- Übersicht | Pläne Kirche
- Übersicht | Pläne Pfarreiheim
- Kostenvoranschlag nach BKP

Eckdaten



| | |
|---------------------------------|--|
| Bauvorhaben | Sanierung kath. Kirche Hinwil |
| Adresse | Untere Bahnhofstrasse 17 & 17a 8340 Hinwil |
| Auftraggeber | Kath. Pfarrei Hinwil Untere Bahnhofstrasse 17 8340 Hinwil |
| Architektur / Bauleitung | R. Fehr + Partner GmbH Gossauerstrasse 14 8340 Hinwil |
| Termine | <ul style="list-style-type: none"> → Abgabe Kostenvoranschlag 01.10.2024 → Beratung an KGV 17.11.2024 → Urnenabstimmung Frühjahr 2025 → Ausführung 2025 |
| Projektbeschreibung | <p>Das Kirchendach ist zu sanieren. Auf dem Dach der Kirche und dem dazugehörigen Kirchturm soll eine Indach-PVA realisiert werden. Beim Kirchturm soll der oberste Bereich der Fassade ebenfalls mit PVA-Modulen bestückt werden. Diese sollen in den neuen vorgehängten Fassadenaufbau integriert werden. Der Wechselrichter soll im UG aufgestellt werden. Eine Rohrverbindung vom Turm runter ins UG besteht bereits.</p> <p>Zudem werden die Kirchenfenster in der Südost-Fassade komplett ersetzt und die komplette Fassade der Kirche neu gestrichen.</p> <p>Auf dem Dach des Pfarreiheims soll eine Aufdach-PVA realisiert werden. Geplant ist, die nach Nordosten und Südwesten ausgerichteten Flächen des Blechdachs (Stehfalz) zu bestücken. Zudem werden die Verbundraffstoren ersetzt und die komplette Fassade neu gestrichen.</p> |

Übersicht | Sanierungsperimeter



Geplant sind Arbeiten an den obig markierten Gebäude.

Grundstück | Kat. Nr. 6522

Kirche

Untere Bahnhofstrasse 17a
GVZ Nr. 1425


Pfarreiheim

Untere Bahnhofstrasse 17
GVZ Nr. 2973

Eigentümer


Katholische Pfarrkirchenstiftung Hinwil
Untere Bahnhofstrasse 17
8340 Hinwil

Übersicht | Sanierungsperimeter Kirche




Sanierungsmaßnahmen an der Kirche.


Übersicht | Sanierungsperimeter Pfarreiheim




Sanierungsmaßnahmen am Pfarreiheim.




NE



NW




SE



SW

Pläne | Pfarreiheim

kein Mst.



Projekt: 14710

Fassadensanierung + PV-Anlage Kath. Kirche Hinwil
Untere Bahnhofstrasse 17, 8340 Hinwil

Objekt: Gesamtprojekt

Seite: 1
18.10.2024

Kostenvoranschlag (±10%)

Zusammenstellung nach Hauptgruppen inkl. MWST

| BKP | Bezeichnung Objekt | KV-Orig. | Total 3-stellig | Total 1,2-stellig | %/P |
|----------|---|----------|-----------------|-------------------|--------------|
| 1 | Vorbereitungsarbeiten | | | 43'250 | 3.1 |
| | Gesamtprojekt | | | 5'750 | 0.4 |
| | Kirche | | | 35'000 | 2.5 |
| | Pfarreiheim | | | 2'500 | 0.2 |
| 2 | Gebäude | | | 1'674'000 | 120.3 |
| | Gesamtprojekt | | | 244'500 | 17.6 |
| | Kirche | | | 1'312'500 | 94.3 |
| | Pfarreiheim | | | 117'000 | 8.4 |
| 4 | Umgebung | | | 10'000 | 0.7 |
| | Kirche | | | 6'000 | 0.4 |
| | Pfarreiheim | | | 4'000 | 0.3 |
| 5 | Baunebenkosten | | | 24'500 | 1.8 |
| | Gesamtprojekt | | | 24'500 | 1.8 |
| 6 | Reserve | | | 28'250 | 2.0 |
| | Gesamtprojekt | | | 28'250 | 2.0 |
| | ▪ <i>Reserve für Unvorhergesehenes.</i> | | | | |
| 7 | Fördergelder | | | -388'000 | -27.9 |
| | Gesamtprojekt | | | -388'000 | -27.9 |
| | Total Fr. | | | 1'392'000 | 100.0 |
| | Gesamtprojekt | | | -85'000 | -6.1 |
| | Kirche | | | 1'353'500 | 97.2 |
| | Pfarreiheim | | | 123'500 | 8.9 |

Kostenvoranschlag ($\pm 10\%$)

Detailausdruck inkl. MWST

| BKP | Bezeichnung Objekt | KV-Orig. | Total 3-stellig | Total 1,2-stellig | %/P |
|-----------|--|----------|-----------------|-------------------|------------|
| 1 | Vorbereitungsarbeiten | | | 43'250 | 3.1 |
| | Gesamtprojekt | | | 5'750 | 0.4 |
| | Kirche | | | 35'000 | 2.5 |
| | Pfarreiheim | | | 2'500 | 0.2 |
| 10 | Bestandsaufnahmen, Baugrunduntersuchungen | | | 3'750 | 0.3 |
| | Gesamtprojekt | | | 3'750 | 0.3 |
| 101 | Bestandsaufnahmen Gesamtprojekt | | 3'750 | 3'750 | 0.3 |
| 101.1 | Planaufnahmen Gesamtprojekt ▪ <i>Digitalisieren von Bestandsplänen.</i> | 250 | 250 | | < 0.1 |
| 101.2 | Schadstoffuntersuchungen Gesamtprojekt ▪ <i>Schadstoffuntersuchung vor Sanierung.</i> ▪ <i>Inkl. Privater Ausführungskontrolle.</i> | 3'500 | 3'500 | | 0.3 |
| 11 | Räumungen, Terrainvorbereitungen | | | 37'500 | 2.7 |
| | Kirche | | | 35'000 | 2.5 |
| | Pfarreiheim | | | 2'500 | 0.2 |
| 112 | Rückbau Kirche ▪ <i>Abbruch Kirchenfenster inkl. Abschlüssen ringsum.</i> Pfarreiheim ▪ <i>Betontröge auf Terrasse OG abbrechen.</i> | | 22'500 | 20'000 | 1.6 |
| | | | | 2'500 | 0.2 |
| 113 | Sanierung Altlasten Kirche ▪ <i>Annahme: Abbruch und Entsorgung von asbesthaltiger Bekleidung Fassade und Dach Kirchturm.</i> | 15'000 | 15'000 | 15'000 | 1.1 |
| 13 | Gemeinsame Baustelleneinrichtung | | | 2'000 | 0.1 |
| | Gesamtprojekt | | | 2'000 | 0.1 |
| 135 | Provisorische Installationen Gesamtprojekt | | 1'000 | 1'000 | < 0.1 |

| BKP | Bezeichnung Objekt | KV-Orig. | Total 3-stellig | Total 1,2-stellig | %/P |
|-----------|--|------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 135.1 | Elektro Gesamtprojekt | 500 500 | | | < 0.1 < 0.1 |
| 135.3 | Wasser Gesamtprojekt | 500 500 | | | < 0.1 < 0.1 |
| 136 | Kosten für Energie, Wasser und dgl. Gesamtprojekt | | 1'000 1'000 | | < 0.1 < 0.1 |
| 15 | Anpassungen an bestehenden Erschliessungsanlagen | | | | |
| 153 | Elektroleitungen, Gebäudeautomation Gesamtprojekt <i>Allfällig benötigte Verstärkung vom Hausanschluss. (Anschluss gem. Solarplaner vermutlich ausreichend. Kann aber erst definitiv überprüft werden, wenn PVA ausgelegt ist und beim EW das TAG-Techn. Anschlussgesuch eingereicht wurde.)</i> | | | | |

| BKP | Bezeichnung Objekt | KV-Orig. | Total 3-stellig | Total 1,2-stellig | %/P |
|-----------|---|----------|--------------------|-------------------|--------------|
| 2 | Gebäude | | | 1'674'000 | 120.3 |
| | Gesamtprojekt | | | 244'500 | 17.6 |
| | Kirche | | | 1'312'500 | 94.3 |
| | Pfarreiheim | | | 117'000 | 8.4 |
| 21 | Rohbau 1 | | | 80'000 | 5.7 |
| | Kirche | | | 80'000 | 5.7 |
| 211 | Baumeisterarbeiten Kirche | | 30'000 30'000 | | 2.2 2.2 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Stellen von staubdichter Bauwand im Innern der Kirche für Ersatz Kirchfenster. Unterer Bereich mit Platten 2.00 Meter, oberer Bereich mit Plastik. ▪ Anpassungen rund um Kirchenfenster Fassade SO. ▪ Freilegen von Fassadensockel für Malerarbeiten. ▪ Abbruch bestehende Kirchfenster im BKP 112. | | | | |
| 214 | Montagebau in Holz Kirche | | 10'000 10'000 | | 0.7 0.7 |
| 214.1 | Zimmerarbeiten Kirche | | 10'000 10'000 | | 0.7 0.7 |
| | BUDGETBETRAG <ul style="list-style-type: none"> ▪ Allfälliger Ersatz einzelner morschen Dachbalken. | | | | |
| 215 | Montagebau als Leichtkonstruktion Kirche | | 40'000 40'000 | | 2.9 2.9 |
| 215.2 | Fassadenbau Kirche | | 40'000 40'000 | | 2.9 2.9 |
| | BUDGETBETRAG <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ersatz der vier Diamanten am Kirchturm. | | | | |
| 22 | Rohbau 2 | | | 763'000 | 54.8 |
| | Kirche | | | 697'500 | 50.1 |
| | Pfarreiheim | | | 65'500 | 4.7 |
| 221 | Fenster, Aussentüren, Tore Kirche | | 245'000 245'000 | | 17.6 17.6 |
| 221.8 | Spezielle äussere lichtdurchlässige Bauteile Kirche | | 245'000 245'000 | | 17.6 17.6 |
| | Ersatz der fünf Kirchfenster in der Südost-Fassade. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Stahlrahmen inkl. Lieferung zu Glaser für 120'000 Einglasen und Montage vor Ort. ▪ Glas inkl. Einbau in Rahmen (im Werk). 125'000 | | | | |

| BKP | Bezeichnung Objekt | KV-Orig. | Total 3-stellig | Total 1,2-stellig | %/P |
|-------|--|----------|-----------------|-------------------|------|
| 222 | Spenglerarbeiten | | 95'000 | | 6.8 |
| | Kirche | | 90'000 | | 6.5 |
| | ▪ Spenglerabschlüsse Dach. | 75'000 | | | |
| | ▪ Spenglerabschlüsse Kirchfenster. | 15'000 | | | |
| | Pfarreiheim | | 5'000 | | 0.4 |
| | ▪ Budgetbetrag für allfällige Anpassungen wegen PVA. | 5'000 | | | |
| 223 | Blitzschutzanlagen | | 16'000 | | 1.1 |
| | Kirche | | 12'500 | | 0.9 |
| | ▪ Fangleitungen auf Dächern. | 12'500 | | | |
| | ▪ Ableitungen an Fassaden inkl. Messtrennstellen beim Übergabepunkt an bestehenden Tiefen-/Ringerder. | | | | |
| | Pfarreiheim | | 3'500 | | 0.3 |
| | ▪ Blitzschutz PVA inkl Ableitungen an Fassaden mit Messtrennstellen beim Übergabepunkt an bestehenden Tiefen-/Ringerder. | 3'500 | | | |
| 224 | Bedachungsarbeiten | | 344'000 | | 24.7 |
| | Kirche | | 326'000 | | 23.4 |
| | Pfarreiheim | | 18'000 | | 1.3 |
| 224.0 | Deckungen geneigte Dächer | 255'000 | | | 18.3 |
| | Kirche | 255'000 | | | 18.3 |
| | ▪ Abbruch alte Dacheindeckung, Lattung, Dämmung und Dampfbremse. | | | | |
| | ▪ Neuer Dachaufbau ab Holzschalung bis PV-Lattung inkl. Aufsparrendämmung. | | | | |
| | ▪ Abbruch alte Wandbekleidung Kirchturm. | | | | |
| | ▪ Neue Unterkonstruktion für PVA-Fassade Kirchturm. | | | | |
| | ▪ Neuer Dachausstieg Kirchturm. | | | | |
| 224.1 | Dichtungsbeläge Flachdächer | 6'000 | | | 0.4 |
| | Kirche | 6'000 | | | 0.4 |
| | ▪ Komplettsanierung Flachdächer Ecken Ost und Süd. | | | | |
| | ▪ Exkl. Flachdächer Haupteingang und Verbindungsbau. | | | | |
| 224.4 | Gerüste | 83'000 | | | 6.0 |
| | Kirche | 65'000 | | | 4.7 |
| | ▪ Fassadengerüst Kirche inkl. Turm für Arbeiten an Fassade und Dach. | | | | |
| | ▪ Gerüstpodeste für Montage Kirchenfenster. | | | | |
| | ▪ Innengerüst für Ersatz Kirchenfenster. | | | | |
| | Pfarreiheim | 18'000 | | | 1.3 |
| | ▪ Fassadengerüst für Malerarbeiten, Storenersatz und allfälliger Arbeiten auf dem Dach. | | | | |
| 226 | Fassadenputze | | 5'000 | | 0.4 |
| | Pfarreiheim | | 5'000 | | 0.4 |
| 226.2 | Verputzte Aussenwärmedämmungen | 5'000 | | | 0.4 |
| | Pfarreiheim | 5'000 | | | 0.4 |
| | ▪ Örtliche Flickarbeiten Fassadensockel (Bereich | | | | |

| BKP | Bezeichnung Objekt | KV-Orig. | Total 3-stellig | Total 1,2-stellig | %/P |
|-----------|--|----------------------------|--|---|-----------------------------------|
| | <i>Eingang).</i> | | | | |
| 227 | Äussere Oberflächenbehandlungen Kirche Pfarreiheim | | 40'000 24'000 16'000 | | 2.9 1.7 1.1 |
| 227.1 | Äussere Malerarbeiten Kirche ▪ <i>Komplette Fassade neu streichen.</i> ▪ <i>Inkl. Dachuntersicht.</i> ▪ <i>Exkl. Holzbalken bei Dächern Eingänge.</i> ▪ <i>Exkl. Massnahmen am Sandsteinsockel.</i> Pfarreiheim ▪ <i>Komplette Fassade neu streichen.</i> ▪ <i>Inkl. Dachuntersicht.</i> ▪ <i>Inkl. Betonlasur Dachuntersicht Haupteingang.</i> ▪ <i>Inkl. Betonmauern Haupteingang.</i> | 40'000 24'000 16'000 | | | 2.9 1.7 1.1 |
| 228 | Äussere Abschlüsse, Sonnenschutzanlagen Pfarreiheim | | 18'000 18'000 | | 1.3 1.3 |
| 228.2 | Lamellenstoren (Raffstoren) Pfarreiheim ▪ <i>Komplettersatz aller Raffstoren.</i> <i>(Angebot Schenker Storen, 19.04.2024)</i> | 18'000 18'000 | | | 1.3 1.3 |
| 23 | Elektroanlagen Gesamtprojekt Kirche Pfarreiheim | | | 576'000 66'000 465'000 45'000 | 41.4 4.7 33.4 3.2 |
| 230 | Elektroinstallationen Gesamtprojekt ▪ <i>Anpassungen an bestehenden Hauptverteilungen für Einspeisung Solarstrom.</i> ▪ <i>Erschliessen und Einbinden neuer Verdunkelungseinrichtungen.</i> | | 30'000 30'000 | | 2.2 2.2 |
| 239 | PV-Anlage Gesamtprojekt ▪ <i>Gemeinsame DC Installationen.</i> Kirche ▪ <i>PVA Dach Kirchenschiff und Kirchturm (Fassade und Dach).</i> Pfarreiheim ▪ <i>PVA auf Blechdach (Stehfalz).</i> | | 546'000 36'000 36'000 465'000 45'000 | | 39.2 2.6 33.4 3.2 |
| 27 | Ausbau 1 Kirche Pfarreiheim | | | 44'000 37'500 6'500 | 3.2 2.7 0.5 |

| BKP | Bezeichnung Objekt | KV-Orig. | Total 3-stellig | Total 1,2-stellig | %/P |
|-----------|---|------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 271 | Gipserarbeiten Kirche ▪ <i>Anschlüsse innen an neue Kirchenfenster.</i> | | 7'500 7'500 | | 0.5 0.5 |
| 272 | Metallbauarbeiten Pfarreiheim | | 6'500 6'500 | | 0.5 0.5 |
| 272.2 | Allgemeine Metallbauarbeiten Pfarreiheim ▪ <i>Staketengeländer als Absturzsicherung bei der Terrasse im OG.</i> | 6'500 6'500 | | | 0.5 0.5 |
| 276 | Innere Abschlüsse Kirche | | 30'000 30'000 | | 2.2 2.2 |
| 276.0 | Verdunkelungseinrichtungen Kirche ▪ <i>Budgetbetrag Verdunkelung Dachfenster.</i> ▪ <i>Budgetbetrag Verdunkelung der fünf Diamantfenster.</i> | 30'000 30'000 | | | 2.2 2.2 |
| 28 | Ausbau 2 Gesamtprojekt Kirche | | | 33'500 1'000 32'500 | 2.4 < 0.1 2.3 |
| 285 | Innere Oberflächenbehandlungen Kirche ▪ <i>Kirche innen komplett neu streichen.</i> ▪ <i>Exkl. Holzwerk.</i> | | 30'000 30'000 | | 2.2 2.2 |
| 287 | Baureinigung Gesamtprojekt ▪ <i>Reinigung Umgebung nach Gerüstdemontage.</i> Kirche ▪ <i>Reinigung Teilbereich Kirche innen (nach Fensterersatz).</i> | | 3'500 1'000 2'500 | | 0.3 < 0.1 0.2 |
| 29 | Honorare Gesamtprojekt | | | 177'500 177'500 | 12.8 12.8 |
| 291 | Architektur und Bauleitung Gesamtprojekt <i>Leistungen gem. SIA-Norm 102</i> ▪ <i>Phase 3 Projektierung</i> ▪ <i>Phase 4 Ausschreibung</i> ▪ <i>Phase 5 Realisierung</i> | | 145'000 145'000 | | 10.4 10.4 |

| BKP | Bezeichnung Objekt | KV-Orig. | Total 3-stellig | Total 1,2-stellig | %/P |
|-------|--|----------------|---|-------------------|------------|
| 292 | Bauingenieur Gesamtprojekt | | 2'500 2'500 | | 0.2 0.2 |
| 297 | Spezialisten 1 Gesamtprojekt | | 3'500 3'500 | | 0.3 0.3 |
| 297.3 | Bauphysiker Gesamtprojekt ▪ <i>Beurteilung neue Aufbauten.</i> | 3'500 3'500 | | | 0.3 0.3 |
| 298 | Spezialisten 2 Gesamtprojekt | | 2'500 2'500 | | 0.2 0.2 |
| 298.5 | Brandschutzingenieur Gesamtprojekt | 2'500 2'500 | | | 0.2 0.2 |
| 299 | PV-Planer Gesamtprojekt ▪ <i>Phase Projektierung.</i> ▪ <i>Phase Ausschreibung.</i> ▪ <i>Phase Realisierung.</i> ▪ <i>Nebenkosten über alle Phasen.</i> | | 24'000 24'000 4'700 5'300 13'000 1'000 | | 1.7 1.7 |

| BKP | Bezeichnung Objekt | KV-Orig. | Total 3-stellig | Total 1,2-stellig | %/P |
|-----------|---|----------|-----------------|-------------------|------------|
| 4 | Umgebung | | | 10'000 | 0.7 |
| | Kirche | | | 6'000 | 0.4 |
| | Pfarreiheim | | | 4'000 | 0.3 |
| 42 | Gartenanlagen | | | 10'000 | 0.7 |
| | Kirche | | | 6'000 | 0.4 |
| | Pfarreiheim | | | 4'000 | 0.3 |
| 421 | Gärtnerarbeiten | | 10'000 | | 0.7 |
| | Kirche | | 6'000 | | 0.4 |
| | ▪ <i>Budgetbetrag für Instandstellung Umgebung nach Sanierungsarbeiten.</i> | | | | |
| | Pfarreiheim | | 4'000 | | 0.3 |
| | ▪ <i>Budgetbetrag für Instandstellung Umgebung nach Sanierungsarbeiten.</i> | | | | |
| | ▪ <i>Budgetbetrag für Anpassungen Terrasse OG.</i> | | | | |

| BKP | Bezeichnung Objekt | KV-Orig. | Total 3-stellig | Total 1,2-stellig | %/P |
|-----------|---|----------------|-----------------|-------------------------|-------------------|
| 5 | Baunebenkosten Gesamtprojekt | | | 24'500 24'500 | 1.8 1.8 |
| 51 | Bewilligungen, Gebühren Gesamtprojekt | | | 18'000 18'000 | 1.3 1.3 |
| 511 | Bewilligungen, Gebühren Gesamtprojekt | | | 3'000 3'000 | 0.2 0.2 |
| 512 | Anschlussgebühren Gesamtprojekt | | | 15'000 15'000 | 1.1 1.1 |
| 512.0 | Kanalisation Gesamtprojekt ▪ Anschlussgebühren auf geschätzten Mehrwert Gebäudeversicherungssumme. | 7'500 7'500 | | | 0.5 0.5 |
| 512.4 | Wasser Gesamtprojekt ▪ Anschlussgebühren auf geschätzten Mehrwert Gebäudeversicherungssumme. | 7'500 7'500 | | | 0.5 0.5 |
| 52 | Dokumentation und Präsentation Gesamtprojekt | | | 2'000 2'000 | 0.1 0.1 |
| 524 | Vervielfältigungen, Plandokumente Gesamtprojekt | | | 2'000 2'000 | 0.1 0.1 |
| 53 | Versicherungen Gesamtprojekt | | | 4'500 4'500 | 0.3 0.3 |
| 531 | Bauzeitversicherungen Gesamtprojekt ▪ Obligatorische Bauzeitversicherung GVZ. | | | 1'000 1'000 | < 0.1 < 0.1 |
| 532 | Spezialversicherungen Gesamtprojekt ▪ Bauwesen- und Bauherrenhaftpflichtversicherung. | | | 3'500 3'500 | 0.3 0.3 |

Projekt: 14710
Fassadensanierung + PV-Anlage Kath. Kirche Hinwil
Untere Bahnhofstrasse 17, 8340 Hinwil
Objekt: Gesamtprojekt

Seite: 11
18.10.2024

| BKP | Bezeichnung Objekt | KV-Orig. | Total 3-stellig | Total 1,2-stellig | %/P |
|----------|---|----------|-----------------|-------------------|------------|
| 6 | Reserve | | | 28'250 | 2.0 |
| | Gesamtprojekt | | | 28'250 | 2.0 |
| | ▪ <i>Reserve für Unvorhergesehenes.</i> | | | | |

| BKP | Bezeichnung Objekt | KV-Orig. | Total 3-stellig | Total 1,2-stellig | %/P |
|-----------|--|----------|-----------------|-------------------|--------------|
| 7 | Fördergelder | | | -388'000 | -27.9 |
| | Gesamtprojekt | | | -388'000 | -27.9 |
| 70 | Fördergelder | | | -388'000 | -27.9 |
| | Gesamtprojekt | | | -388'000 | -27.9 |
| 701 | Fördergelder PVA Gesamtprojekt ▪ <i>Einmalvergütung PVA.</i> | | -40'000 | -40'000 | -2.9 |
| 702 | Gesamtprojekt <i>Kantonaler Baukostenbeitrag von 20% auf Gesamtkosten (gem. Angaben P. Lütolf). Gesamtkosten BKP 1-701: Fr. 1'740'000.- davon 20% = Fr. 348'000.-</i> | | -348'000 | -348'000 | -25.0 |
| | Total Fr. | | | 1'392'000 | 100.0 |
| | Gesamtprojekt | | | -85'000 | -6.1 |
| | Kirche | | | 1'353'500 | 97.2 |
| | Pfarreiheim | | | 123'500 | 8.9 |